

Boendetips BRF Utsikten Sjölyckan


”panntryck och spillkoppen till värmepannan”

Det är bra att kontrollera trycket i pannan med jämna mellanrum men framför allt inför de kallare årstiderna.

Med för lågt tryck i pannan kommer inte värmen fungera som det ska.

Med för högt tryck riskerar pannan att skadas.

Manometer för pannans tryck hittar man bakom plåten längst ner till höger på pannan.



Trycket ska vara mellan 1,0 och 1,5 bar (manometern)

Om det inte är rätt kontakta Styrelsen för justering!



När man kontrollerar trycket passa även på att tömma och rengöra spillkoppen, där det lätt bildas påväxt.

Då mår pannan bättre, man undviker vattenläckage och undviker ev dålig lukt.